RESUMEN DE CALIFICACIÓN PUNTUAL DE AGUAS DE BAÑO 2017

2017	Arbeyal Oeste	Arbeyal Este	Poniente Oeste	Poniente Este	Escalera 4	Escalera 8	Escalera 12	Mayanes	Rinconín	Peñarrubia	Serín	Estaño
23-mayo*	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
5-jun	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
12-jun	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
19-jun	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
26-jun	BUENA	BUENA	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
3-jul	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
11-jul	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
17-jul	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
24-jul	SUFICIENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
31-jul	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
7-ago	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA	SUFICIENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
CALIFICACION DEFINITIVA												

OBSERVACIONES:

*** Muestreo previo al inicio de la campaña de playas**

Calificación	Recomendación
EXCELENTE	Agua apta para el baño de calidad excelente
BUENA	Agua apta para el baño de calidad buena
SUFICIENTE	Agua apta para el baño con precaución
INSUFICIENTE	Agua no recomendable para el baño